使用工具・機械届（機械リスト）

始業前点検・確認事項を守り、私は安全に下記の作業をします。

	使用機械名	アプリ記入時の名前	始業前点検・確認事項
24	ツインリップソー		①軍手作業禁止　②立ち位置の徹底　③空運転 ④回転刃物停止確認後に近づく ⑤カバー正常動作確認　⑥むき出し刃物に近づかない ⑦切り落としの辺材を早めの撤去・清掃 ⑧切り落とした辺材が挟まった場合非常停止ボタンで停止させ 保護カバーを動かし撤去。または、回転停止確認後解釈棒で撤去。
25	縦パネルソー(tate paneso) vertikal panel Saw		①軍手作業禁止（ dilarang pakai sarung tangan ） ②立ち位置の徹底（ Pastikan posisi berdiri yang aman ） ③空運転（ operasi tanpa beban ） ④回転刃物停止確認後に近づく（ pastikan pisaunya berhenti total baru dekati ） ⑤カバー正常動作確認（ chek penutup nya kondisi normal ） ⑥むき出し刃物に近づかない（ jangan dekati pisau tanpa pengaman ） ⑦切り落としの辺材を早めの撤去・清掃（ secepatnya sapu dan bersihkan sisa potongannya ）
26	ランニングソー M/c runnig saw		①軍手作業禁止（ dilarang pakai sarung tangan ） ②立ち位置の徹底(Pastikan posisi berdiri yang aman ） ③空運転（ operasi tanpa beban ） ④回転刃物停止確認後に近づく（ pastikan pisaunya berhenti total baru dekati ） ⑤カバー正常動作確認(chek penutup nya kondisi normal ） ⑥むき出し刃物に近づかない(jangan dekati pisau tanpa pengaman ） ⑦切り落としの辺材を早めの撤去・清掃（ secepatnya sapu dan bersihkan sisa potongannya ）
27	NCバンドソー		①軍手作業禁止　②空運転　③カバー作動確認 ④移動部および刃物に近づくな　⑤刃物停止確認後に近づく ⑥キリはし除去　⑦回転する刃物に手を出さない
28	NCオートカット機		①軍手作業禁止　②空運転　③カバー作動確認 ④移動部および刃物に近づくな　⑤刃物停止確認後に近づく ⑥キリはし除去　⑦回転する刃物に手を出さない
29	NC棒切りカット機		①軍手作業禁止　②空運転　③カバー作動確認 ④移動部および刃物に近づくな　⑤刃物停止確認後に近づく ⑥キリはし除去　⑦回転する刃物に手を出さない
30	鋼材切りバンドソー		①軍手作業禁止　②空運転　③バイス作動確認 ④移動部および刃物に近づくな　⑤刃物停止確認後に近づく ⑥キリはし除去　⑦回転する刃物に手を出さない

使用工具・機械届（機械リスト）

始業前点検・確認事項を守り、私は安全に下記の作業をします。

	使用機械名	アプリ記入時の名前	始業前点検・確認事項
31	鋼材切り小型バンドソー		①軍手作業禁止　②空運転　③バイス作動確認 ④移動部および刃物に近づくな　⑤刃物停止確認後に近づく ⑥キリはし除去　⑦回転する刃物に手を出さない
32	手動帯のこバンドソー		①軍手作業禁止　②空運転　③帯刃のカバー作動確認 ④移動部および刃物に近づくな ⑤刃物停止確認後に近づく　⑥キリはし除去
33	手動昇降盤リップソー M/C Rip saw manual		①軍手作業禁止(dilarang pakai sarung tangan) ②空運転 (operasi tanpa beban) ③送り装置設置及び作動確認移動部および刃物に近づくな (jangan mendekati jarak tempat gerak pisau) ④刃物停止確認後に近づく(pastikan pisaunya henti total baru dekati) ⑤キリはし除去 (hilangkan / bersihkan tepinya)
34	パネル釘打ち機 M/C paku panel otomatis		①軍手作業禁止(dilarang pakai sarung tangan) ②空運転　(operasi tanpa beban) ③エアー装置及び作動確認 (chek gerak mesin) ④移動部および釘打ち部に近づくな (jangan dekati gerak paku tembak) ⑤動作停止確認後に近づく (pastikan berhenti total baru dekati) ⑥空釘除去 (buang paku tak berguna)
35	釘打ち連動積み上げ機		①軍手作業禁止　②空運転　③エアー装置及び作動確認 ④移動部および上昇部に近づくな ⑤動作停止確認後に近づく　⑥爪幅確認
36	フレーミング台		①軍手作業禁止　②空運転　③エアー装置及び作動確認 ④移動部および幅寄せ時に手をあげる ⑤動作停止確認後に近づく
37	シージング、 フレーミング台	シージング台	①軍手作業禁止　②空運転　③エアー装置及び作動確認 ④移動部および幅寄せ時に手をあげる ⑤ﾙｰﾀｰ動作停止確認後に近づく
38	乗り越え搬送ホイスト		①軍手作業禁止　②材玉掛用具点検　③作動確認 ④移動時に介錯ロープ使用 ⑤地切り及び着時確認後に近づき移動
39	建て起こし機		①軍手作業禁止　②エアー点検　③作動確認 ④地切り及び着時確認後に近き移動 ⑤シャッター横断エアー　⑥電気線の押しつぶし確認
40	手動角度切りリップソー		①軍手作業禁止②作動確認　③材押えの手元確認 ④移動部および刃物に近づくな ⑤刃物停止確認後に近づく　⑥キリはし除去

使用工具・機械届（機械リスト）

始業前点検・確認事項を守り、私は安全に下記の作業をします。

	使用機械名	アプリ記入時の名前	始業前点検・確認事項
41	万能機 プレーナー リップソー M/C planner serbaguna	万能機	①軍手作業禁止（dilarang pakai sarung tangan） ②作動確認（chek geraknya） ③カバー無しのリップソー使用禁止（dilarang pakai gergaji belah tanpa penutupnya） ④移動部および刃物に近づくな（jangan dekati bagian pisau） ⑤刃物停止確認後に近づく（pastikan pisaunya henti total baru dekati） ⑥キリはし除去（hilangkan tepinya）
42	モッコン洗いミキサー M/C pencuci kayu		①軍手作業禁止　（dilarang pakai sarung tangan） ②空運転　（operasi tanpa beban） ③作動確認（chek geraknya） ④移動部時投入後に手をあげて回す（setelah masukkan bagian bergerak angkat tangan lalu putar） ⑤動作停止確認後に近づく（pastikan berhenti total baru dekati）
43	電動小型ミキサー		①軍手作業禁止　②空運転　③作動確認 ④移動部時投入後に手をあげて回す ⑤動作停止確認後に近づく
44	電動無収縮 モルタルミキサー M/C mixer mortar non shrink elektrik	電動無収縮ミキサー	①軍手作業禁止　（dilarang pakai sarung tangan） ②空運転　（operasi tanpa beban） ③作動確認（chek geraknya） ④移動部時投入後に手をあげて回す（setelah masukkan bagian bergerak angkat tangan lalu putar） ⑤動作停止確認後に近づく（pastikan berhenti total baru dekati）
45	電動無収縮 モルタルポンプ M/C pompa mortar non shrink elektrik	電動無収縮ポンプ	①軍手作業禁止（dilarang pakai sarung tangan） ②空運転　（operasi tanpa beban） ③作動確認（chek geraknya） ④移動部時投入後に手をあげて回す（setelah masukkan bagian bergerak angkat tangan lalu putar） ⑤動作停止確認後に近づく（pastikan berhenti total baru dekati）
46	工場集塵機		①軍手作業禁止　②作動確認　③電気オフで集積詰まり除去
47	局所集塵機		①軍手作業禁止　②漏電確認　③作動確認 ④回転羽に手足　⑤物を知被けるな ⑥電気オフで集積詰まり除去
48	エアーハンド型 釘打ち機		①軍手作業禁止　②顔面ｼｰﾙﾄﾞカバーで作業 ③釘送り作動確認　④持ち手釘打ち場所確認　⑤物を知被けるな ⑥エアー圧力確認　⑦水抜き　⑧オイル注入常に点検
49	エアーハンド型 釘抜き機		①軍手作業禁止　②顔面ｼｰﾙﾄﾞカバーで作業　③持ち手釘場所確認 ④跳ね返りしない場所での作業 ⑤エアー圧力確認　⑥水抜き　⑦オイル注入常に点検

使用工具・機械届（機械リスト）

始業前点検・確認事項を守り、私は安全に下記の作業をします。

	使用機械名	アプリ記入時の名前	始業前点検・確認事項
50	エアーコンプレッサー 常圧100Ｖ・200Ｖ kompressor angin 100V~200V	エアーCP常圧	①エアーホース点検　（chek selang angin） ②排気ガスの排気場所確認（chek tempat pembuangan gas） ③エアー圧力確認　（chak tekanan angin） ④水抜き　（buang tumpukan air ） ⑤オイル注入常に点検（inspeksi saat ngisi oil）
51	エンジン エアーコンプレッサー 常圧	エンジンエアCP常圧	①エアーホース点検　②排気ガスの排気場所確認 ③エアー圧力確認 ④水抜き　⑤オイル注入常に点検
52	エアーコンプレッサー型 チッパー・カッター	エアチッパーカッター	①エアーホース点検　②エアー圧力確認 ③オイル注入常に点検　④顔面ｼｰﾙﾄﾞカバーで作業 ⑤持ち手釘場所確認　⑥跳ね返りしない場所での作業
53	エアーコンプレッサー 高圧 kompressor tekanan tinggi	エアーCP高圧	①エアーホース点検　（chek selang angin） ②排気ガスの排気場所確認（chek tempat pembuangan gas） ③エアー圧力確認　（chek tekanan tinggi angin） ④水抜き（buang tumpukan air ） ⑤オイル注入常に点検（inspeksi saat ngisi oil）
54	ブースター コンプレッサー高圧	ブースターCP高圧	①エアーホース点検　②エアータンク水抜き確認 ③エアー圧力確認　④作業終了後エアー抜き点検
55	電動重量シャッター Pintu Rolling otomatis		①最下部障害物点検除去（periksa dan bersihkan bagian paling bawah） ②最大開口とし途中で止めない（buka total semuanya, jangan buka hanya setengah） ③開閉時終了後まで回り点検（periksa sekeliling pintu buka / tutup dengan sempurna）
56	エンジン式 ジェットウォッシャー M/C Jet pencuci	エンジン式洗浄機	①圧力ホース点検　（chek tekanan tinggi selang angin） ②圧力確認　（chek tekanan tinggi ） ③接続点検（chek sambungannya） ④顔面ｼｰﾙﾄﾞカバーで作業　（pakai pengaman mukanya） ⑤持ち手確認（periksa pegangan tangan） ⑥跳ね返りしない場所での作業（kerja pada tempat tidak pantul）

使用工具・機械届（機械リスト）

始業前点検・確認事項を守り、私は安全に下記の作業をします。

	使用機械名	アプリ記入時の名前	始業前点検・確認事項
57	ジェットウォッシャー 軽油ボイラー M/C solar Jet pencuci	洗浄機軽油ボイラー	①圧力ホース点検　（chek tekanan tinggi selang angin） ②顔面ｼｰﾙﾄﾞ カバーで作業（pakai pengaman mukanya） ③持ち手確認　（periksa pegangan tangan） ④作業温確認　（chek suhu tempat kerja） ⑤高温度部カバー（penutup suhu tinggi）
58	パネルケレンライン Jalur pembersih panel		①エアーホース点検（chek selang angin） ②水抜き（buang tumpukan air ） ③エアー圧力確認（chek tekanan tinggi ） ④オイル注入常に点検（inspeksi saat ngisi oil） ⑤摩耗部点検（periksa bagian yang Aus） ⑥作動時に作動部に近づくな（dilarang skali menyentuh saat operasi） ⑦剝離剤空にするな（jangan sampai cairan pengelupas habis） ⑧積上げ度にリフト移動（pakai lift setiap penumpukan）
59	木材破砕ライン Jalur penghancur kayu		①圧力ホース点検（chek tekanan tinggi selang angin） ②作動時に作動部に近づくな（dilarang skali menyentuh saat operasi） ③チップ排出場所点検（chek tempat keluar chipsnya） ④垂直コンベア詰まり監視（ngawasi konbeyer tersumbat） ⑤電電停止詰まり除去（matikan listrik dan hilangkan sumbatan） ⑥破砕場所に作動中近づくな（dilarang dekati ke area saat penghancuran） ⑦破砕場所に機械的搬入（pemasukan mekanis ke area penghancuran） ⑧所定トルクレンチで刃物取り換え（saat pengantian pisau harus pakai kunci torsi yang ditentukan） ⑨電気オフで点検（Inspeksi dalam kondisi listrik mati）
60	エンジン溶接機		①保護メガネ・防塵マスク使用確認　②排気ガスの排気場所確認 ③バッテリー確認　④オイル・燃料注入時常に点検
61	電動溶接機		①保護メガネ・防塵マスク使用確認　②作業周囲確認 ③作業場所確認　④消火器所持　⑤漏電確認
62	半自動溶接機		①作業周囲確認　②保護メガネ・防塵マスク使用確認 ③作業場所確認　④消火器所持　⑤漏電確認 ⑥ガス保持・残量確認
63	ガス切断機		①作業周囲確認　②保護メガネ・防塵マスク使用確認 ③作業場所確認　④消火器所持 ⑤ガス保持・残量確認

使用工具・機械届（機械リスト）

始業前点検・確認事項を守り、私は安全に下記の作業をします。

	使用機械名	アプリ記入時の名前	始業前点検・確認事項
64	ボール盤		①作業周囲確認　②保護メガネ・防塵マスク使用確認 ③作業場所確認　④ドリル刃物持ちて皮手袋作業
65	研削砥石 Batu Gerinda		①作業周囲確認（chek sekitar tempat kerja） ②保護メガネ・防塵マスク使用確認（chek pakai masker ,pelindung kacamata） ③作業場所確認　（check tempat kerja） ④物持ちて皮手袋作業（gunakan sarung tangan kulit waktu gengam barang）
66	コーカンベンダー Alat pembengkok pipa		①作業周囲確認　（chek sekitar tempat kerja） ②保護メガネ　（kacamata pelindung） ③作業場所確認（check tempat kerja） ④物持ちて皮手袋作業　（gunakan sarung tangan kulit waktu gengam barang） ⑤手の巻き込まれ防止（mencegah tangan nya terbawa）
67	コーカン修理用 油圧ジャッキ		①作業周囲確認　②作業場所確認 ③物持ちて皮手袋作業　④手の挟まれ防止
68	ウエルダー溶接機		①作業周囲確認　②防護眼鏡を使用確認 ③皮手袋使用確認　④作業場の換気確認　⑤防塵マスクの使用確認
69	エンジンウエルダー		①作業周囲確認　②防護眼鏡を使用確認 ③皮手袋使用確認　④作業場の換気確認　⑤防塵マスクの使用確認